



Bestm 100.000 em. e i Bestmann Trykforløb A/S. Bestmann 100.000

[illegible]

L3-107-42-100



Byggeselskabet meddelat
enligt protokoll den
18 JUN 1970 S 1 3 1
Fjälkinge Byggeselskapsnämnd
Svenn Lennart
Ordförande





SCALE 1:1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dnr. 113/70

L3-107.42-100




- LIFTBLOCKSCÖRSTEN MÅL 1:20
- 1 RÖKÖR FRÅN FÄLLA
 - 2 INNE --- TVÄTT
 - 3 EVÅR --- BAD
 - 4 --- WC
 - 5 --- KLÄ.
 - INNE FRÅN KÖK UTÖVER
 - ENL. BAS


BOTTENPLAN

Byggnadslov meddelat
enligt protokoll den
18 JUN 1970 s 111
Fjälsinge Byggnadsnämnd
[Signature]
Ordförande

UPP. OLE SORENISSON
KISTENSTRÖM
TOMT. BÄCKBY 24-26
KAB. HOS - HJÄLTEVADS INDUSTRI AB. ARKITEKTONIS
HJÄLTEVAD TR. 681/2307



Dnr. 113/90



SKALA 1:400
M 0 5 10 20 30 40

Byggnadslov meddelat enligt protokoll den
18 JUN 1978 kl 11.04
Falkings Byggnadsnämnd
Susanne Andersson
Ordförande



SITUATIONSPLAN

BYGGSKILL BYGGSKILL FALKINGS	HE OLLE SORENSSON KONSTRUKTOR BYGGSKILL 24-26	Måstyp 107-42-101 Version 1.3 Skala 1:400	Bl. 16.70 av 16.70 Kontroll Elev
------------------------------------	---	---	--

HJÄLTEVADS HUS - HJÄLTEVADS INDUSTRI AB - ARKITEKTENIOR
HJÄLTEVAD TEL 031/23078



STADSARKITEKTEN
KRISTIANSTAD

Anmärkningar vid
slut besiktning av
byggnad å fastigheten
Rinkaby 24:26
Kristianstad

Den 25.8.1971 företogs slut besiktning av rubr. byggnad, vartill byggnads-
nämnden den 18.6.1970 beviljat byggnadslov, och varom Byggn. Folke Persson
d/ñ ingivit anmälan om besiktning.

Vid besiktningen konstaterades

ott passage mellan garage och kapprum saknade tilluftsventil

att vägg över dörr mellan kapprum och passage skall kompletteras

att fönster till badrum och sovrum skall förses med ventilationsbeslag

att fönsterhaspar till vardagsrummets fönster var trasiga

samt att dörrstoppare till entrédörr saknas.

Ovannämnda brister skola vara avhjälpda senast den 1.10.1971
och anmälan härom omgående ingivas till stadsarkitekten.

Kristianstad den 25.8.1971

Erhållit del:

ROBERT LARSSON
Stadsarkitekt

Lennart Wölander
Lennart Wölander
Byggnadsinspektör

Ansvarig arbetsledare.

Byggherren: Charkuterist Olle Sörensson, Järnväggsgatan, Rinkaby

Ansvarig Byggn. Folke Persson, Bertilstorp, Brösarp

**BESIKTNINGSBEVIS**

Utskrivningsdatum

25-11-70

Nummer

124-11-70

1971

Fastighet m m

Beskrivning (svärlar, kontinuerlig etc)

Rinkaby 24:26

Adress

Järnväggsg. Rinkaby

Beskrivning (bostadshus, kontor etc)

bostadshus

Besiktningen avser

☒ nybyggnad☐ ändring av byggnad

Ägare (namn och adress)

Olle Sörensson

Ansvarig arbetsledare

Folke Persson Rinkaby

Tätthetsprovning rökanal, avgaskanal

Framingen utförd (avslutad) den

25-11-70

Framingen omfattar

☒ rökanal till värmepanna☐ annan rökanal☐ avgaskanal

Förklarar att

☐ kan rökröckningsanläggning enligt SABS☐ meddelat annan av byggnadsnämnden godkänd metod

Enligt special lags värmeislaggningen i bruk den

24-11-70

Skorstenshöjd, meter

4

Över/Undertryck vid prov. mm vp

1,2

Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen

☐ förklarar☐ förklarar ej

Angränsande kanaler

Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig

☐ finns☐ finns ej☐ ej äga normal täthet☐ ej äga normal täthet

Tätthetsprovning ventilationskanal

Framingen utförd (avslutad) den

Mätningprotokoll nr

Särskilda iakttagelser m m

Utlåtande

Eldstöder, rök-, avgas- och ventilationskanaler: har undersökts ☒ utan erinran. ☐ med erinran enligt ovan.

Kanaler har kontrollrensats.

t. 2 (Skorstensfejaremästare)

Vörre 23 sep 24-03-20

(Post- och telefonadress)

Nr 4/100

B1

STADSARKITEKTEN
KRISTIANSTADAnmärkningar vid
slut besiktning av
byggnad å fastigheten
Rinkaby 24:26
Kristianstad

Den 25.8.1971 företogs slut besiktning av rubr. byggnad, vartill byggnadsnämnden den 18.6.1970 beviljat byggnadslov, och varom byggn. Folke Persson d/n ingivit anmälan om besiktning.

Vid besiktningen konstaterades

att passage mellan garage och kapprum saknade tilluftsventil
att vägg över dörr mellan kapprum och passage skall kompletteras
att fönster till badrum och sovrum skall förses med ventilationsbeslag
att fönsterhaspar till vardagsrummets fönster var trasiga
samt att dörrstoppare till entrédörr saknas.

Ovannämnda brister skola vara avhjälpda senast den 1.10.1971
och anmälan härom omgående ingivas till stadsarkitekten.

Kristianstad den 25.8.1971

Erhållet del:

ROBERT LARSSON
Stadsarkitekt
Lennart Welander
Byggnadsinspektör

Ansvarig arbetsledare.

Byggherre: Charakterist Olle Sörensson, Järnväggsgatan, Rinkaby
Ansv. Byggn. Folke Persson, Bertilstorp, Brösarp