



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
210820	407001321	21-BK2656

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
Adress	SVALNER DICK
VESSELEVÄGEN 15 ÅHUS	NEDANVÄGEN 9 241 37 KRISTIANSTAD

Kontrollobjekt nr: 1 BRASKAMIN

Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Metall

Senaste sotning: 180817

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
5/2	Taksteg anbringas samt glidskydd	1	

Kontrollen utförd av:

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/roder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillhakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Replenrörstuning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omkastningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.4 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning 210820	Kund nr 407001321	Protokolls nr 21 4707
-----------------------------	----------------------	--------------------------

Fastighetsbeteckning Adress VESSLEVÄGEN 15 ÅHUS	Ägare, namn och adress SVALNER DICK NEDANVÄGEN 9 241 37 KRISTIANSTAD
---	---

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

<i>Glidskydd ska för markstege salinas.</i>

Övrig information

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp, °C	CO ₂	Sottal	Drag	NO _x	CO

Arbetet utfört av:

[Signature]
PS

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år	X	X
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärsnitt	Tillv.år		
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulatortank			Volym, l	VV-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
a Typ BRASKAMIN			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år	210820	G
Röckanal, typ STÅL			Typgodk. nr	Tvärsnitt 180MM			
b Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år		
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärsnitt			

Imkanal Större kök	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist