



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
221216	407000833	22 8258

Fastighetsbeteckning ÅHUS 42:418 Adress ORMVÄGEN 18	Ägare, namn och adress BOHMAN BRITT ORMVÄGEN 18 296 33 ÅHUS
--	--

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

Övrig information

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Röktemp, °C	CO ₂	Sottal	Drag	NO _x	CO

Arbetet utfört av:

[Signature]

JM

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år	X	F
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärsnitt	Tillv.år		
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulatortank			Volym, l	Vv-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
a Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år	X	F
BRASKAMIN	CONTURA	520T		A	12		
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärsnitt			
STÅL	PREMODUL			150MM			
b Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år		
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärsnitt			

Imkanal	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist
Större kök	SP. FL. CYLINDA			RÖR	001016	H



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
221216	407000833	22-BK5371

Fastighetsbezeichnung ÅHUS 42:418 Adress ORMVÄGEN 18	Namn och adress BOHMAN BRITT ORMVÄGEN 18 296 33 ÅHUS
---	---

Kontrollobjekt nr: 3 BRASKAMIN

Typ: CONTURA

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Metall

Senaste sotning: 191004

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flämsövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

- * Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Fredag 16 december 2022
KLOCKAN 13.00-15.00

Meddelande om Brandskyddskontroll

Enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Kundnummer 7000833

BOHMAN BRITT

ORMVÄGEN 18
296 33 ÅHUS

Brandskyddskontroll kommer att utföras på nedanstående eldstäder med tillhörande rökkanal:

Sotning F 260 1 STOFTSUGNING
Sot+bsk F 141 1 BRASKAMIN

VID FÖRHINDER ELLER ÄNDRING AV TID VAR VÄNLIG RING DIN SOTARE
JOHAN MODIG TEL.VARD. 0709-733411 johan@ksab.se

Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka brandfarliga brister och minska andelen eldstadsrelaterade bränder. Kontrollen omfattar eldstäder med tillhörande rökkanaler i hela sin sträckning samt utrymmen där eldstaden är placerad, och bränslefföråd. Viktigt är att kontrollanten får tillträde till samtliga utrymmen som skorstenen genomlöper. Det kan även bli nödvändigt att demontera material som döljer rökkanalens omslutningsvägg. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas:

- Sotbildning
- Skador och förändringar
- Temperatur
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel
- Takskyddsanordningar

För att underlätta kontrollarbetet ber vi er förbereda detta:

- Öppna upp utrymmen som skorstenen passerar, plocka ut skåp/garderob.
- Tillse att föreskrivna skyddsanordningar till tak och skorsten är tillgängliga och väl underhållna.
- Markstege skall vara framtagna till uppstigningsstället och vägen ditt skall vara rengjord från ev. snö.
- Eldning i eldstaden bör ej ske på dagen för brandskyddskontroll.

Observera!

Om du inte kan passa den angivna tiden är vi tacksamma om du lämnar nyckel till en granne eller ordnar annat lämpligt arrangemang och lämnar besked om detta till sotningsdistriktets kundtjänst via telefon, fax, brev, e-post, eller ett personligt besök. Om tillträde inte kan lämnas vid aviserad tidpunkt utan att ett giltigt skäl finns för detta, och brandskyddskontrollen därför måste flyttas till ett annat datum, uttas extra ersättning enligt kommunalt fastställt taxa för brandskyddskontroll.

Lagstadgad skyldighet finns att lämna tillträde för brandskyddskontroll. Det finns även en lagstadgad skyldighet att anmäla förändringar i eldningen (t. ex om en eldstad tillfälligt är tagen ur bruk). Om detta inte är anmält till sotningsdistriktet före avisering om brandskyddskontroll, uttas en administrativ avgift enligt taxan.

Det finns även en lagstadgad skyldighet att anmäla om du byter hemadress eller säljer fastigheten.